



T-WALK taktilis burkolatok karbantartása

A taktilis burkolat karbantartása:

Fontosnak tartjuk kiemelni a T-WALK burkolatok karbantartását. A taktilis burkolat az igénybevétel során piszkolódik, ezért javasoljuk a felületeket évente legalább kétszer forgókeféس takarítógéppel vagy magasnyomású mosóval takarítani.

Mivel jelenleg a Keleti- és Nyugati pályaudvaron elég sok peronon a fékportól szinte teljesen elvannak színeződve a lapok, ezért az első takarításkor vélhetően egy átfogóbb takarítási eljárásra lenne szükség, amit előzetesen nem tudunk megjósolni.

A tavalyi évben a Nyugati pályaudvar garanciális átadása előtt csináltunk egy próba tisztítást pár lapon és az olaszok által javasolt tisztítószerrel gyakorlatilag a lapok eredeti színe visszaállítható volt, viszont kézi erővel súroltuk a lapokat.

A takarításnál több szer is kipróbálásra kerül, de csak egy vált be, amit a JKI is alkalmaz Olaszországban, nevezetesen a FILA PS/87.

Levelem mellég csatoltam a magyar nyelvű leírását is a szernek, melynek beszerzését tudjuk Önök felé teljesíteni.


A javaslatunk az lenne, amennyiben a FAL 2001 Kft. lenne megbízva a lapok karbantartásával, hogy egy körülbelül 50m-es szakaszon kellene megcsináljuk az első nagyobb próbát, amiből már lehetne ténylegesen következtetni a felhasználandó szer mennyiségére, hiszen a gyártó által közölt felhasználási adatok biztosan mások lesznek a jelenlegi állapot figyelembe vételével.

Mivel a takarítás során a burkolati lapok megsérülhetnek, ezért javasoljuk, hogy vagy szakképzett takarító cég vállalja a kivitelezést, vagy pedig a FAL 2001 Kft.


Az alábbiakban láthatnak pár képet a takarítás előtt és utáni állapotról, egy olaszországi példa bemutatásával.

A lapok takarítással történő karbantartása azért is nagyon fontos, mert jelenleg több helyen már annyira el vannak piszkolódva a lapok, hogy a kért LRV kontrasztot jelen állapotban a felületek biztosan nem teljesítik több helyen, ami balesetveszélyes is lehet.

Takarítás előtt:



Takarítást követően:



FAL 2001 Kft.
1083 Budapest
Baross u. 114-116.


www.csuszaszatloszalag.hu, www.fal2001.hu

Kivitelezés során készült képek:



FAL 2001 Kft.
1083 Budapest
Baross u. 114-116.

www.csuszaszatloszalatag.hu, www.fal2001.hu



FAL 2001 Kft.
1083 Budapest
Baross u. 114-116.

www.csuszaszatloszalag.hu, www.fal2001.hu



FAL 2001 Kft.
1083 Budapest
Baross u. 114-116.

www.csuszaszatloszalag.hu, www.fal2001.hu